

tation af Tiden indtil ca. 1860—70. Samlingen kan senere udvides ved Tilbygning imod Nord.

I det af Bygningsinspektøren beregnede Overslag over Bygningens Opførelse er ikke medregnet Inventar saasom Glasmontrer og andet Udstillingsmateriel samt Udstyr til Foredragssal, Studiesal, Atelier, Konservatorværksteder, Kontorer, Billedesamling o. s. f. Under Museets hidtidige Forhold har man i denne Henseende maatte hjælpe sig paa yderst primitiv Maade. Med Museets Nyordning vil det derfor være paakrævet at anskaffe et betydeligt Inventar, og under Udgifterne hertil maa tilligberegnes Beløb til de mange løse Skillerum og til Opsætning og Restaurering af Museets Interiører (Panelstuerne). Før der kan indhentes Tilbud, vil Inventarkontoen ikke kunne fastsættes; dog maa 100 000 Kr. regnes som Minimum. Til Desinfektionsovnen alene vil medgaa 16 000 Kr.

*København, den 17de Januar 1930.*

**Kai Uldall.**

---