

114

Undervisningsministeriet. København, den 27. December 1943.

Journ. Nr. 474/40.

Undervisningsministeriet har paa forventet Tillægsbevilling for indeværende Finansaar godkendt, at Aalborg Katedralskole afhænder en ikke benyttet Del af Skolens Bibliotek til et Antikvarboghandlerfirma for et Beløb af 4 700 Kr., som vil blive taget til Indtægt for § 21 II. E. 1. c. Forskellige Indtægter, og som betales ved, at Skolen fra det paagældende Firma aftager Bøger for et tilsvarende Beløb.

I Finansaaret 1943—44 kan paaregnes aftaget Bøger for et Beløb af 1 000 Kr., som vil blive søgt bevilget paa Tillægsbevillingsloven under § 21 II. E. 2. h. 1. Samlinger, Inventar, Kontorudgifter m. m., medens Resten af Salgssummen, 3 700 Kr., paaregnes anvendt til Indkøb af Bøger i Finansaaret 1944—45.

Under Henvisning hertil skal man anmode Finansministeriet om i Udkastet til Forslag til Finansloven for Finansaaret 1944—45 at ville indarbejde følgende Ændringsforslag:

Til § 21 II. E. Statsskolerne. 2. Udgifter. h. Forskellige løbende Udgifter til Skolernes Drift. 1. Samlinger, Inventar, Kontorudgifter m. m. Beløbet forhøjes med..... 3 700 Kr.

P. M. V.

Fr. Graae.

Eiler Mogensen,
Fm.

Til Finansministeriet.

115

Undervisningsministeriet. København, den 29. December 1943.

Journ. Nr. 611/40.

Opvarmningsforholdene ved Aabenraa Statsskole har gennem de senere Aar været meget utilfredsstillende, og en stedfunden Undersøgelse af Centralvarmeanlægget har vist, at Anlægget er i en saadan Stand, at det vil være nødvendigt at underkaste det en omfattende Istandsættelse.

Varmeanlægget, der er et Lavtryksdampvarmeanlæg, er mellem 35 og 40 Aar gammelt, og Rørsystemet, som ikke er fornyet siden Anlæggets Indretning, maa paa Grund af Rustdannelse i Rørene fuldstændig fornyes. Kedelanlægget er fuldt ud anvendeligt med Undtagelse af Reservekedelen, der er revnet og maa forsynes med et nyt Element. Ligeledes kan Radiatorerne bibeholdes, naar de underkastes en Udskylning og Rensning, medens saa godt som samtlige Reguleringsventiler er kassable.

Udgiften ved den herefter fornødne Reparation af Varmeanlægget inklusive nødvendige Byggearbejder m. m. er af den kgl. Bygningsinspektør opgjort til 14 300 Kr.

Under Hensyn til, at en ret omfattende Istandsættelse af Varmeanlægget saaledes under alle Omstændigheder maa foretages, har den kgl. Bygningsinspektør anbefalet, at man benytter Lejligheden til at ændre det nuværende Anlæg til et almindeligt Varmtvandsanlæg, hvorved opnaas større Driftssikkerhed, en lettere (mere koncentreret) Betjening og i det hele en mere hensigtsmæssig og derfor ogsaa mere økonomisk Drift.

Udgifterne ved Gennemførelsen af denne mere omfattende Plan er anslaaet til i alt 20 200 Kr., men den større Udgift anses fuldt ud opvejet ved de ovennævnte Fordele.

Endelig har den kgl. Bygningsinspektør foreslaaet, at Rektorboligen, der nu har sit selvstændige Varmeanlæg, samtidig tilsluttes Skolens Varmeanlæg. Rektorboligens Varmeanlæg er af en mindre økonomisk Konstruktion, og Skorstenens særlige Konstruktion har medført omfattende Angreb af Løbesod i Rektorboligen, som ikke kan forebygges, saa længe der under de nuværende Brændselsforhold fyres i Rektorboligens Varmeanlæg.