

	B	TB
6.02. Kystsikringsanlæg, diger, sluser m. v.		
<i>Driftsudgifter</i>	3.536.200	258.700
Lønregulering 01. og 02.	—	181.200
Lønregulering i øvrigt	—	3.100
Prisregulering	—	143.100
Pris- og lønregulering i alt	—	<u>327.400</u>
Andre ændringer:		
01. Lønninger til tjenestemænd	—	÷ 6.400
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd	—	152.200
11. Tjenesterejser	—	÷ 1.500
21. Kontorholdsudgifter	—	÷ 1.500
33. Driftsudgifter vedrørende egne bygninger	—	÷ 1.000
53. Anskaffelse af inventar og materiel	—	÷ 2.500
13. Særlige ydelser i øvrigt	—	2.500
31. Vedligeholdelse af bygninger	—	6.100
31. Vedligeholdelse af anlæg, diger og sluser	—	÷ 188.200
55. Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	—	÷ 33.000
57. Transport	—	4.600
<i>Indtægter</i>	41.200	1.500
91. Fradrag	—	1.600
92. Lejeafgifter	—	÷ 100

ad driftsudgifter.

	(kol. 4)	(ændr.)	(kol. 4 rev.)
I alt	95	2	97
a. Statstjenestemænd	9		9
Slusemester og sluseassistent (15)	2	÷ 1	1
Slusemester og sluseassistent (deltid)		1	1
b. Overenskomstansatte	5	1	6
*Ingeniørsammenslutningen (deltid)		1	1
c. Andet personale	81	1	82
Slusemedhjælpere og aflønningspersonale (deltid)		1	1
01. Lønninger til tjenestemænd. En del af lønstigningen på 36.500 kr. opvejes af, at slusemesterstillingen i Thorsminde har været ubesat i 2 måneder.			
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Ud over lønstigningerne, der andrager 144.700 kr., skyldes forhøjelsen udgifter til aflønning af en ingeniør til erstatning for en tjenestemandsansat ingeniør, der fratrådte i oktober 1964, samt til aflønning af ekstra medhjælp i anledning af, at en slusemesterstilling har været ubesat. Hertil kommer overførsler til et beløb af ca. 100.000 kr. fra kontiene 31. og 55. som følge af, at visse arbejder i stedet for at være udført af entreprenør er blevet udført af egne arbejdere.			
06., 11., 21., 33. og 53. Løn- og prisstigningerne regnes helt eller delvis afholdt inden for de eksisterende bevillinger.			
13. Særlige ydelser i øvrigt. Forhøjelsen skyldes hovedsagelig flyttegodtgørelse i forbindelse med udnævnelsen af en ny slusemester i Thorsminde.			
31. Vedligeholdelse af bygninger. Forhøjelsen skyldes hovedsagelig udgifter til istandsættelse af slusemesterboligen i Thorsminde i forbindelse med embedsskifte.			
31. Vedligeholdelse af anlæg, diger og sluser. Nedsættelsen skyldes dels de stedfundne overførsler til konto 02., jfr. anmærkning til denne konto, dels at prisstigningerne i et vist			