

ad 70.01.79. **Transformerstation for banelys** 26.764.700

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1987. IGANGSÆTTELSE: 1987. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1987 (indeks 476)		41.490.0
<i>Senere reguleringer:</i>		
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau).....		45.092.8
Byggeri og anlæg		39.633.4
Teknikerhonorarer m.v.....		5.459.4
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1987	2.160.0	2.160.0
1988	26.764.7	26.764.7
1989	16.168.1	16.168.1

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør: 5.459.4

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Kr. 140.000 pr. år.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Banelyssystemerne på en betydelig del af lufthavnens to hovedbaner forsynes fra en fælles transformestation. Af hensyn til driftssikkerheden af banelysene er det nødvendigt at hver bane forsynes fra særskilte transformestationer. Projektet omfatter etablering af ny transformestation og nødvendige ombygninger og renoveringer af øvrige transformestationer på hovedbanerne.

ad 70.01.80. **Reparation af rulleveje**..... 75.378.200 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1988. FÆRDIGGØRELSE: 1991.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau).....		157.638.7
Byggeri og anlæg		142.805.4
Teknikerhonorarer m.v.....		14.833.3
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1988	75.378.2	75.378.2
1989	45.773.1	45.773.1
1990	32.336.1	32.336.1
1991	4.151.3	4.151.3

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør: 14.833.3

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter nødvendige belægningsreparationer, renovering af rullevejslys samt slidlag på lufthavnens rulleveje. For visse rulleveje omfatter reparationen en egentlig rekonstruktion hvor belægningen opbrydes, knuses og genlægges.