

ad 70.01.83. **Elinstallationer i afgangbygningens kontorfløj** 2.621.800 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1988. FÆRDIGGØRELSE: 1988.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau).....		2.621.8
Byggeri og anlæg.....		2.121.8
Teknikerhonorarer m.v.....		500.0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1988	2.621.8	2.621.8

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør: 500.0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter en nødvendig renovering af de eksisterende elinstallationer som hidhører fra 1960, hvor bygningen blev opført.

ad 70.01.84. **Sprinkling af URG** 9.613.400

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1985. IGANGSÆTTELSE: 1985. FÆRDIGGØRELSE: 1990.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift FL 1987 (indeks 476).....		28.831.3
<i>Senere reguleringer:</i>		
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau).....		29.616.1
Byggeri og anlæg.....		24.216.1
Teknikerhonorarer m.v.....		5.400.0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1986.....	9.718.5	6.170.5
1987	6.570.0	10.118.0
1988	9.613.4	9.613.4
1989	2.840.3	2.840.3
1990	873.9	873.9

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør: 4.000.0
Arkitekt: 1.400.0

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Kr. 30.000 pr. år.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Myndighedskrav vedr. opdatering af brandsikringsforanstaltninger, udskiftning af loftsplader i betydeligt omfang i udenrigsterminalens kontrolfløj som følge af arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med asbestcement ved udførelse af sprinklerinstallationer samt sanering af el-installationer over loftsplader.