

ad 70.01.51. Renovering af kabelinstallationer m.v. i URG og IRG 3.123.300

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: FL 1987
 Igangsættelse: 1987
 Færdiggørelse: 1990

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1988 (indeks 520)		11.335,0
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		11.888,8
Byggeri og anlæg		9.870,0
Teknikerhonorarer m.v.		2.018,8

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
1987	2.650,0	1.598,2
1988	2.895,0	4.044,0
1989	3.123,3	3.123,3
1990	3.123,3	3.123,3

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:

Ingeniør 2.018,8

Andre bemærkninger:

En betydelig del af lufthavnens el-installationer i udenrigs- og indenrigs terminalkomplekset, herunder navnlig kabelføringer, er af ældre dato og opfylder ikke gældende myndighedskrav, hvorfor en renovering er nødvendig.