

ad 41. Fredensborg Slot. Udvendig restaurering af slot og tilhørende bygninger m.v. 3.550.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 42 14/11 84. 2. etape: Akt 00 88.

Igangsættelse: 1984.

Færdiggørelse: 2004.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift gennemsnitlig budgetteringsniveau for 1988		66.407
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		68.602

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1987.....	8.272	6.006
1988	4.800	4.900
1989	3.550	3.550
1990	4.300	4.300
1991	5.700	5.700
1992	4.200	4.200
1993	4.200	4.200
Rest ultimo 1993	35.746	35.746

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt honorar 1.950.000 kr. Ingeniør honorar 1.410.000 kr. Konsulent honorar 110.000 kr. Billedhugger honorar 770.000 kr. Reproduktioner, rejser m.v. 600.000 kr.

Andre bemærkninger: Ved Akt 42 14/11 84 iværksættes 1. etape af en lang række opretnings- og restaureringsarbejder på Fredensborg Slot og tilhørende bygninger. Arbejderne tilførtes ekstraordinært 2,3 mill. kr. ved Akt 53 26/11 86 over årene 1986 og 1987, og det af denne bevilling anvendte beløb 2,12 mio. kr. er udtaget af totaludgiften. 2. etape er i henhold til Akt 00 iværksat i 1988.