

ad 70.01.51. Renovering af kabelinstallationer m.v. i URG og IRG 3.262.500

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: FL 1987
 Igangsættelse: 1987
 Færdiggørelse: 1990

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1988 (indeks 520)		11.432,0
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		12.067,1
Byggeri og anlæg		8.841,9
Teknikerhonorarer m.v.		3.225,2

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
1987	2.650,0	1.598,2
1988	2.895,0	3.548,8
1989	3.123,3	3.657,6
1990	3.262,5	3.262,5

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:

Ingeniør: 3.225,2

Andre bemærkninger:

En betydelig del af lufthavnens el-installationer i udenrigs- og indenrigs terminalkomplekset, herunder navnlig kabelføringer, er af ældre dato og opfylder ikke gældende myndighedskrav, hvorfor en renovering er nødvendig.