

**70.27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier, 1., 2., og 3. etape** ..... 4.915.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80, Akt 150 12/3 86, Akt 228 17/5 89.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1990.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift gennemsnitlig budgetteringsniveau for 1989 .....		21.483
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau) .....		<b>21.616</b>

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1988 .....	10.793	12.501
1989 .....	4.200	4.200
1990 .....	4.915	2.870
1991 .....	0	2.045

*Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:* Arkitekthonorar 930.000 kr. Ingeniørhonorar og opmåling 515.000 kr. Billedhuggerhonorar 1.040.000 kr. Konsulenter 100.000 kr. Reproduktioner, rejser m.v. 258.000 kr.

*Andre bemærkninger:* En ny etape er iværksat i 1989 jf. Akt 228 17/5 89. Efter færdiggørelse af sandstensrestaureringerne i 1991 vil der blive iværksat øvrige restaureringsarbejder på slottet herunder fornyelse af zinkfigurer og øvrige metaldekorationer på slottets tage, nyt kobbertag og genetablering af bastionsanlægget. De pågældende arbejder er på nuværende tidspunkt endnu ikke projekteret og kalkuleret.