

Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved Akt 52 27/11 91 tiltrådt iværksættelse af 3. og afsluttende etape af hovedistandsættelsesarbejderne. Totaludgiften er forhøjet til 125.000.000 kr. (medio 1991 prisniveau). Det forventede merforbrug i 1993 dækkes ved genbevilling.

Bevilling ultimo 1991 på 32,3 mill. kr. skal tillægges 23,5 mill. kr. Beløbet er anvendt til gennemførelse af udbedringsarbejder som følge af svampeskader samt fornyelse af tag i den nordlige Ridebanebygnings runde del. Forhøjelserne er sket med 8,5 mill. kr. af Finansministeriets reserver og 13,0 mill. kr. af Boligministeriets reserver jf. Akt 46 12/11 90. De resterende 2,0 mill. kr. er overført fra andre etaper af arbejder på Ridebanen.

70.13. Christiansborg Slotskirke. 5.100.000

Projektbeskrivelse: Hovedistandsættelse af tag- og facadepartier samt gesims.

Hjemmel: Finanslov 1991

Igangsættelse: 1991

Færdiggørelse: 1994

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift FL 1992 ved indeks 127		15.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		180
Anden regulering		0
Totaludgift, ved indeks 130		15.680
 <i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
ult. 1991	2.500	1.113
1992	5.000	6.255
1993	5.100	5.100
1994	3.212	3.212

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt honorar 300.000 kr. Ingeniør honorar 500.000 kr. Konsulenter, historiske undersøgelser 200.000 kr. Reproduktioner m.v. 100.000 kr.

Andre bemærkninger: Projektet omfatter hovedistandsættelse af de dele af tag og gesims som ikke var omfattet af istandsættelsesarbejderne for nogle år siden. Endvidere omfatter projektet istandsættelse af facadepartier. På grund af branden i Christiansborg Slotskirke vil totaludgiften stige væsentligt. Nye aktstykker vil blive forelagt Finansudvalget.