

Deltagerstat: Canada

Ind- og udrejsepunkt

Sted	Placering	Inspektion af observationsfly/sensorer
Ottawa (CYOW)	N 45-19-21 W 075-40-10	Ja

Open Skies-flyvepladser

Sted	Placering	Inspektion af observationsfly/sensorer
Ottawa	N 45-19-21 W 075-40-10	Ja
Iqaluit	N 63-45-22 W 068-33-25	Nej
Yellowknife	N 62-27-45 W 114-26-20	Nej

Indflyvnings- og udflyvningspunkter

Fastsættes senere

Optankningsflyvepladser

Sted	Placering	Inspektion af observationsfly/sensorer
Edmonton	N 53-18-35 W 113-34-43	
Halifax	N 44-52-51 W 063-30-33	
Winnipeg	N 49-54-39 W 097-14-35	
Churchill	N 58-44-13 W 094-03-26	

Kalibreringsmål

Sted	Placering	Inspektion af observationsfly/sensorer
Ottawa area	Fastsættes senere	