

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard. DR 2. Reaktorblokken i DR 2 skal være nedbrudt i 2007, og hele projektet afsluttet ultimo 2008. DR 3. Projektbeskrivelse for de resterende perifere systemer er godkendt af myndighederne, og demontering er påbegyndt i 2007. Hot Cell. Projektbeskrivelse er udarbejdet og fremsendt til de nukleare tilsynsmyndigheder til godkendelse i 2007. Projektet igangsættes 2008 og afsluttes 2011.
Drift og affaldshåndtering	DD skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg til de er endeligt dekommissionerede. DD skal modtage, behandle og mellem-lagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Bidrag til beslutningsgrundlag om slutdepot	DD har bidraget til udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Folketinget om etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald. DD's videre arbejde hermed afventer Folketingsbeslutning.
Sikkerhed	DD har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder. Konventionel sikkerhed. DD udarbejder årligt et arbejdsmiljøregnskab. Regnskabet for 2008 skal foreligge primo 2009. Strålingssikkerhed. Frigivelseslaboratoriet er akkrediteret og i drift 2007. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er DD ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrenser ikke overskrides. DD skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	-	83,9	82,3	78,1	68,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	18,6	18,6	18,4	18,5
1. Dekommissionering.....	-	-	-	39,2	37,1	32,9	22,8
2. Drift og affaldshåndtering.....	-	-	-	12,7	12,8	13,0	13,0
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot.....	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Sikkerhed.....	-	-	-	13,1	13,5	13,5	13,5