

Brandtøve ved lemme i gavle (8 stk.)

Sikring af træ søjler i 1. og 2. etage

Håndslukningsmateriel

Sikring af ildsteder

Diverse arbejder

Byg. Lukning af huller i tag

Diverse arbejder

Su. Reparation af eksisterende toiletter

A. Diverse arbejder

Bygning nr. 2.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. BD-entredøre 30 i 1. og 2. etage (3 stk.)

BD-dør-30 i tagetage (1 stk.)

Håndslukningsmateriel

Sikring af ildsteder

Diverse arbejder

Byg. Lukning af huller i tag

Diverse arbejder

Su. Reparation af sanitet m. v.

Diverse arbejder

A. Intet

Bygning nr. 4.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Beklædning med gipsplade på loft i 1. etage 200 m²

Flugtvej gennem lem i gavl i 2. etage etableres

Sikring af ildsteder

Diverse arbejder (Håndslukningsmateriel)

Byg. Forstærkning af nordgavl

Lukning af huller i tag

Diverse arbejder

Su. Ingen

A. Ingen

Bygning nr. 4b.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Sikring af ildsteder

Byg. Intet

Su. WC'er og vandinstallationer repareres

A. Diverse arbejder